

プール
シーズン前
だから

緊急！ 提案

施設を
今、チェック
しておきたい

プロにお任せ下さい！ チェック、点検から
修理、部品交換、メンテナンスまで弊社がお伺いいたします！

落ちたら
大惨事

プール天井不良箇所の点検、補修工事

短期間、ローコスト

施設の老朽化や・結露水の重みで変形・変色、膨れている箇所はありませんか？





ケガの
要因に

タイル補修・貼替え工事

短期間、ローコスト

タイルが『浮いてしまった』『割れてしまった』部分だけ補修




プール
サイドの
滑り事故

タキロン(長尺シート)改修工事

短期間、ローコスト

タイルの上にタキロン(長尺シート)の施工対応可能です



ご予算に応じて最適な対応をご提案いたします。お気軽にご相談ください。



SANRITSU 株式会社 三立

〒451-0053 名古屋市西区枇杷島5-3-13
TEL.052-522-1661 FAX.052-522-1662
<http://www.sanritsu-w.com>

プールとフィットネスの備品、用品総合サイト

POOL&FITNESS 繁盛ネット
<http://www.pool-fitness.jp>



三立の改修工事は永年のノウハウで コスト・工期・使い勝手・耐久性など あらゆるご要望に合わせご提案します

プール塗装 プール塗装のポイントは、①古い塗装をしっかりと剥がす ②新しい塗装をよく乾かす


一般的なステンレスポールの塗装は、FRP加工などの選択肢が考えられますが、工期やコストの面で塗り替え工事を提案。プール内の照度も考慮し、より美しく見えるように塗料にも工夫しました。



ロウリュウサウナのリノベーション 今、大人気のロウリュウサウナに大変身！新たな集客に！！



プールフロアの無料点検 出張費も無料



N脚タイプ・V脚タイプ対応

◎リス製・三菱製の対応可能です。

◎予算目安／¥300,000程度で弊社スタッフによる作業費込みで約15台程度修理できます。



SANRITSU 株式会社 三立

〒451-0053 名古屋市西区枇杷島5-3-13
TEL.052-522-1661 FAX.052-522-1662
<http://www.sanritsu-w.com>

プールとフィットネスの備品、用品総合サイト

POOL&FITNESS繁盛ネット
<http://www.pool-fitness.jp>

